

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное Управление МЧС России по Оренбургской области  
г. Оренбург ул. Гая, 21 тел.: 77-62-35 (код 3532) E-mail: kanc@oren01.esoo.ru  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бугуруслану,  
Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Оренбургская область г. Бугуруслан ул. Фруктовая, 9  
тел.: 6-84-60 (код 35352) E-mail: ogpn-sever@yandex.ru

**Предписание № 51/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**МБОУ «Асекеевская СОШ».**

**Директору МБОУ «Асекеевская СОШ» Шахмеевой Танзиле Идрисовне**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Бугуруслана, Бугурусланского, Асекеевского и Северного районов по пожарному надзору № 51 от «30» марта 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. «18» апреля 2017 г., с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. «18» апреля 2017 г., с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. «28» апреля 2017 г., с 15 час. 30 мин. по 16 час. 30 мин. «28» апреля 2017 г проведена плановая проверка, начальником ОНД и ПР по г. Бугуруслану, Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам подполковником внутренней службы Деревяшкиным Юрий Ивановичем, старшим инспектором ОНД и ПР по г. Бугуруслану, Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам капитаном внутренней службы Алькиным Сергеем Александровичем зданий и территории МБОУ «Асекеевская СОШ» расположенных по адресу: Асекеевский район, с. Асекеево, ул. Гагарина, 13, с. Мартыновка, ул. Центральная, 50, ст. Асекеево, ул. Пришкульная, 1

совместно с директором МБОУ «Асекеевская СОШ» Шахмеевой Танзилей Идрисовной, заведующим Асекеевским филиалом Кочневой Галиной Михайловной и заведующим Мартыновским филиалом Лебедевой Раисой Николаевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>здания по адресу: с. Асекеево, ул. Гагарина, 13</b>				
1.	Высота горизонтальных участков путей эвакуации в лестничной клетке менее 2,0 м.(фактически 1,8 м.) в месте прохождения трубы отопления.	ч. 4 ст.4, ч. 1 ст.6, ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 свод правил СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.,п. 6.27 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.03.2018 г.	
2.	Коридор второго этажа длиной более 60 м (фактически 85 м.) не разделен противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м.	ч. 4 ст.4, ч. 1 ст.6, ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 свод правил СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.03.2018 г.	

3.	Лестничная клетка имеет выход через вестибюль, не отделенный от примыкающего коридора перегородкой с дверями.	ч. 4 ст.4, ч. 1 ст.6, ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 свод правил СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.03.2018 г.	
4.	Двери лестничных клеток не имеют приспособления для самозакрывания.	ст. 4, 6, 89 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 свод правил СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.03.2018 г.	
5.	На дверях лестничных клеток на первом и втором этажах не обеспечено уплотнение в притворах.	ст. 4, 6, 89 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 свод правил СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.03.2018 г.	
6.	При высоте лестниц более 45 см в лестничных клетках на уровне первого этажа у непосредственного выхода наружу не предусмотрены ограждения с перилами.	ст. 4, 6, 89 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 свод правил СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.03.2018 г.	
7.	Площадки перед наружной дверью (эвакуационными выходами) высотой от уровня тротуара более 0,45 м (фактически 0,5 и более) не имеют ограждения.	ст. 4, 6, 89 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.3 свод правил СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.03.2018 г.	
8.	В спортивном зале и на путях эвакуации эксплуатируется отделка полов, выполненная из материалов не прошедших подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности (о чем свидетельствует отсутствие маркировки знаком обращения на рынке, а также сертификатов соответствия).	ст. 6, 134, 145, 146 табл. 29 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2018 г.	
9.	Заполнение проема в противопожарной перегородке 1 типа в складских помещениях на втором этаже выполнено без применения противопожарных дверей 2 типа.	ч. 4 ст.4, ч. 1 ст.6, ч. 3 ст. 88 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4. СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	01.03.2018 г.	
10.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (далее ППР в РФ)	01.03.2018 г.	

11.	Руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	п. 55 ППР в РФ.	01.03.2018 г.
<b>здания по адресу: ст. Асекеево, ул. Пришкольная, 1</b>			
12.	Не обеспечено дублирование сигналов пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч. 4 ст.4, ч. 1 ст.6, ч. 7 ст. 83 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.03.2018 г.
13.	Здания не обеспечены наружным противопожарным водоснабжением.	ч. 4 ст.4, ч. 1 ст.6, ст. 62 ФЗ-№ 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1, 5.2 Свод правил СП 8.13130.2009"Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности"	01.03.2018 г.
<b>здание по адресу: с. Мартыновка, ул. Центральная, 50</b>			
14.	На дверях лестничных клеток на первом и втором этажах не обеспечено уплотнение в притворах.	ст. 4, 6, 89 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 свод правил СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.03.2018 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по г. Бугуруслану, Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам Деревяшкин Ю.И.

“*ЛД*” (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) апреля 20 17 г.

**Предписание для исполнения получил:**

“*ма*” (подпись) апреля 20 17 г.

Директор МБОУ «Асекеевская СОШ» Т.И. Шахмеева

“*ЛД*” (подпись) апреля 20 17 г.

(должность, фамилия, инициалы)